

CIAIAC

COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN
DE **A**CCIDENTES
E **I**NCIDENTES DE
AVIACIÓN **C**IVIL

Declaración provisional ULM A-002/2020

Accidente ocurrido el día 5 de
enero de 2020 a la aeronave de
construcción por aficionado Czaw
Sportcruiser, matrícula EC-XSI, en
el aeródromo del Salobral (Ávila)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Edita: Centro de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ©

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL

Tel.: +34 91 597 89 63
Fax: +34 91 463 55 35

E-mail: ciaiac@mitma.es
<http://www.ciaiac.es>

C/ Fruela, 6
28011 Madrid (España)

Nota importante

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la investigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que se han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la prevención de los futuros accidentes.

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en conclusiones e interpretaciones erróneas.

Abreviaturas

TULM	Licencia de piloto de ultraligero
UTC	Tiempo Universal Coordinado
VFR	Reglas de vuelo visual

Declaración provisional ULM-002/2020

RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACIÓN

Fecha y hora	5 de enero de 2020; 12:04 UTC
Lugar	Aeródromo: El Salobral (Valle Amblés, Ávila)

AERONAVE

Matrícula	EC-XSI
Tipo y modelo	CZAW SPORTCRUISER
Explotador	Privado

Motores

Tipo y modelo	ROTAX 912 S
Número	1

Tripulación

Piloto	
Edad	54 años
Licencia	TULM
Total horas de vuelo	120 horas
Horas de vuelo en el tipo	120 horas

LESIONES	Muertos	Graves	Leves/llesos
Tripulación			1
Pasajeros			1
Otras personas			0

DAÑOS

Aeronave	Fractura del tren principal
Otros daños	No hubo

DATOS DEL VUELO

Tipo de operación	Aviación general - Privado
Fase de vuelo	Aterrizaje – Toma
Tipo de vuelo	VFR - Reglas de vuelo visual

DECLARACIÓN PROVISIONAL

Fecha de aprobación	16 de diciembre de 2020
---------------------	-------------------------

1. INFORMACIÓN DEL INCIDENTE

El domingo 5 de enero de 2020, aproximadamente a las 13:04 hora local, la aeronave CZAW SPORTCRUISER de construcción por aficionado, con matrícula EC-XSI, sufrió un accidente mientras aterrizaba en el aeródromo del Salobral (Valle Amblés, Ávila).

La aeronave contaba con un certificado de aeronavegabilidad especial provisional, únicamente autorizado a realizar vuelos de puesta a punto en el proceso de construcción por aficionado.

Tras efectuar un vuelo local, la aeronave realizó una toma unos metros antes de llegar al umbral de pista y como resultado se produjeron daños en el tren principal. La aeronave consiguió rodar hasta el parking, momento en el cual el tren principal derecho de la aeronave se fracturó completamente.

Piloto y pasajero resultaron ilesos.

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se ha centrado en el análisis de:

- La trayectoria de la aeronave durante la aproximación final
- La preparación del vuelo
- El proceso de construcción por aficionado en España

3. PRÓXIMAS ACCIONES

La investigación continúa y, finalizada la misma, se publicará el informe técnico correspondiente.