

Matrícula: F-GIVU		Año de fabricación: 1960		Categoría/peso: Menos de 2.250 Kg.	
Marca y modelo de la aeronave: AEROSPATIALE SE-3130 ALOUETTE II					
Número de motores / marca y modelo. 1 / TURBOMECA ARTOUSTE IIC6					
Fecha: 13 JUL 2000		Hora local: 11:45		Provincia: TARRAGONA	
Lugar del suceso: TÉRMINO MUNICIPAL DE CAMARLES					
Lesiones	Muertos	Graves	Leves/ilesos	Piloto al mando (licencia): PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO	
Tripulación		1		Edad: 35	Total horas de vuelo: SIN DATOS
Pasajeros				Tipo de operación: AV. GENERAL - COMERCIAL - APLICACIONES AÉREAS	
Otros				Fase de operación: MANIOBRANDO - TRABAJOS AÉREOS	
Daños a la aeronave: DESTRUIDA			Tipo de suceso: CHOQUE CON CABLES		

Descripción del suceso

La aeronave estaba dedicada a tareas de fumigación de arrozales en la zona del Delta del Ebro. La aeronave había terminado de fumigar y se dirigía a la base provisional situada en la carretera de L'Ampolla, finca de Romen, término municipal de Deltebre. En este trayecto colisionó con los cables de una línea eléctrica, precipitándose contra el terreno. El lugar donde chocó con los cables e impactó contra el terreno está situado en la proximidad del punto kilométrico 2.800 de la carretera T-3400, término municipal de Camarles, provincia de Tarragona.

La aeronave quedó completamente destruida.

El piloto sufrió policontusiones, siendo su diagnóstico menos grave.

La causa más probable del accidente se considera que fue que el piloto no se apercibió de la presencia de la línea eléctrica.