

# Declaración provisional ULM A-016/2021

---

Accidente ocurrido el día 16 de julio de 2021, a la aeronave Evector EV-97 Eurostar, matrícula EC-JYZ, en el aeródromo de A Fervenza (A Coruña)

La presente Declaración Provisional no constituye la edición en formato imprenta, por lo que puntualmente podrá incluir errores de menor entidad y tipográficos, aunque no en su contenido. Una vez que se disponga de la Declaración Provisional maquetada se procederá a la sustitución del avance del documento por la Declaración Provisional maquetada.



## NOTA IMPORTANTE

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la investigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que se han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la prevención de los futuros accidentes.

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en conclusiones e interpretaciones erróneas.

## ABREVIATURAS

h	Hora
min	Minuto
UTC	Tiempo universal coordinado
VFR	Reglas de vuelo visual

# DECLARACIÓN PROVISIONAL ULM A-016/2021

## RESUMEN DE DATOS

### LOCALIZACIÓN

Fecha y hora	Viernes 16 de julio de 2021, 12:45 LT (10:45 UTC)
Lugar	Aeródromo de A Ferenza (A Coruña)

### AERONAVE

Matrícula	EC-JYZ
Tipo y modelo	EVEKTOR EV-97 EUROSTAR
Explotador	Privado

### Motores

Tipo y modelo	ROTAX 912 S2
Número	1

### Tripulación

Edad	69 años
Licencia	TULM
Total horas de vuelo	168 h
Horas de vuelo en el tipo	140 h

LESIONES	Muertos	Graves	Leves/llesos
Tripulación			1
Pasajeros			
Otras personas			

### DAÑOS

Aeronave	Daños importantes
Otros daños	Ninguro

### DATOS DEL VUELO

Tipo de operación	Aviación general – No comercial – Vuelo recreativo
Fase de vuelo	Aterrizaje
Reglas de vuelo	VFR

### DECLARACIÓN PROVISIONAL

Fecha de aprobación	29 de junio de 2022
---------------------	---------------------

## **1. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE**

El viernes 16 de julio de 2021, sobre las 12:45 LT, la aeronave Evektor EV-97 Eurostar, de matrícula EC-JYZ y número de serie 2006-2813, aterrizaba en el campo de A Fervenza (A Coruña) tras realizar un vuelo de placer desde La Morgal (Asturias).

La aeronave entró a elevada velocidad en el campo, tomando de forma irregular. Botó dos veces en la pista y, a la tercera vez que contactó con el suelo, quedó parada en la pista a, aproximadamente, dos tercios de la longitud de la misma desde el umbral.

Ambos ocupantes pudieron salir por su propio pie sin sufrir daño personal alguno.

A consecuencia del impacto, la aeronave resultó con daños importantes en la pata de morro del tren de aterrizaje, las palas de la hélice y las carenas del tren principal.

## **2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN**

La investigación ha profundizado en los aspectos operacionales relacionados con la velocidad de la aeronave y la velocidad de descenso durante la ejecución de la maniobra de aterrizaje.

## **3. PRÓXIMAS ACCIONES**

La investigación ha finalizado y el informe final será publicado próximamente.