APÉNDICE 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

1. LOCALIZACIÓN 1

2. IMÁGENES 2

1. LOCALIZACIÓN

En la siguiente figura se señalan los puntos correspondientes a las imágenes del entorno del proyecto contenidas en el reportaje fotográfico.



Reportaje fotográfico **Fuente:** Elaboración propia

2. IMÁGENES

Imagen 73. Cultivos en el entorno del P.K. 0+500 de las alternativas Este 1-1, 1-2, 1-3 y 3

Imagen 70. Vía pecuaria. Colada del Camino del Monte en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. en el entorno del P.K. 2+500 de las alternativas Este 1-1, 1-2, 1-3 y 3

Imagen 68. Arroyo de Quiñones**.** Entorno del P.K. 4+000 de de las alternativas Este 1-1, 1-2, 1-3 y 3.

Imágenes 64 y 63. Campos del cultivo en el entorno del P.K. 4+500 de de las alternativas Este 1-1, 1-2, 1-3 y 3

Imagen 61. Arroyo de Viñuelas. En el entorno del P.K. 5+500 de las alternativas Este 1-1, 1-2 y 1-3

Imagen 60. Campos en el entorno del P.K. 6+500 de las alternativas Este 1-1, 1-2 y 1-3

Imagen 58. Campos de cultivo en el entorno del P.K. 7+000 de las alternativas Este 1-1, 1-2 y 1-3

Imagen 51. Alineación arbolada y cultivos en el entorno del P.K. 7+800 de las alternativas Este 1-1, 1-2 y 1-3

Imagen 56. Vía pecuaria. Cordel del camino de Barajas a Torrelaguna. Entorno del P.K. 8+500 de la alternativa Este 1-2

Imagen 57. Erial en el entorno del P.K. 8+200 de las alternativas Este 1-1, 1-2 y 1-3

Imagen 54.Camino viejo de Barajas en el entorno del P.K. 28+200 de la alternativa Este 1-2

Imágenes 52 y 53. Eriales en el entorno del 28+350 de las alternativas Este 1-2 y Este 3

Imagen 48. Cuneta y cerramiento en la avenida Federico Chueca. Al oeste del P.K. 27+750 de las alternativas Este 1-2 y Este 3

Imagen 74. Balsa de agua en el entorno del P.K. 11+000 de de las alternativas Este 1-1 y Este 1-3.

Imagen 75. Arroyo de Paeque. Entorno del P.K. 11+150 de las alternativas Este 1-1 y Este 1-3.

Imagen 76. Arroyo sin nombre en el entorno del P.K. 12+400 de las alternativas Este 1-1 y Este 1-3.

Imagen 78. Zona encharcada en el entorno del P.K. xxx de la alternativa Este 1-1

Imagen 80. Laguna en el entorno P.K. 12+550 de las de las alternativas Este 1-1 y Este 1-3.

Imagen 47. Paso inferior bajo la A-1 en el entorno del P.K. 31+750 de las alternativas Este 1-1 y Este 1-3.

Imagen 45. Camino asfaltado paralelo a la A-1 en el entorno del P.K. 30+800 de las Este 1-1 y Este 1-3.

Imágenes 42 y 43. Colada de las Huelgas del río Guadalix. Entorno del P.K. 31+600 de las alternativas Este 1-2 y Este 3

Imágenes 40 y 41. Arroyo de la Fresneda en el entorno del P.K. 32+000 de las alternativas Este 1-2 y Este -3

Imágenes 37 y 38. Campos al oeste de las alternativas Este 1-2 y Este -3 en el entorno del P.K. 33+300

Imágenes 25 y 26. Arroyo de la Fuente de Lucas bajo viaducto de la N-1 en el entorno del P.K. 35+000 de las alternatiavs Este 1-2 , Este 1-3 y Este 3

Imagen 23. Río Guadalix en el entorno del P.K. 34+500 de la alternativa 1-2

Imagen 24. Arroyo de la Fuente de Lucas en el entorno del P.K. 34+500 de la alternativa 1-2

Imagen 21. Pequeño cauce en el entorno del P.K. 39+500 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imagen 20. Superficie forestal al este de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3 en el entorno del P.K. 35+500.

Imagen 19. Zona improductiva en el entornod el P.K. 36+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imagen 31. Paso inferior bajo la A-1 en el entorno del P.K. 35+500 en el entorno de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imágenes 32 y 33. Entorno del P.K. 34+750 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3. Colada de las Huelgas del río Guadalix.

Imágenes 29 y 28. Cruce del río Guadalix con la A-1. Entorno del P.K. 36+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imagen 30. Pinar en el entornod el P.K. 35+750 de las de las alternativas Este 1-2. Y Este 1-3.

Imagen 27. Río Guadalix al norte de los trazados en el entorno del P.K. 36+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imagen 17. Encinar en el entorno del P.K. 36+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3.

Imgen 16. Vista de la A-1 en el entorno del P.K. 39+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3-

Imagen 14. Arroyo de Monteviejo al este de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3, en el entorno del P.K. 39+400

Imagen 15. Deramiento de la autovía A-1 en el entorno del P.K. 39+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3

Imagen 12. Reguero con arbustos con la A-1 al fondo en el entorno del P.K. 40+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3

Imagen 9. Superficie improductiva en el entorno del P.K. 40+700 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3

Imagen 8. Arroyo del Patatero en el entorno del P.K. 41+000 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3

Imagen 7. Erial al lado de la A-1, en el entorno del P.K. 41+200 de las alternativas Este 1-2. Este 1.3 y Este 3

Imágenes 5 y 6. Zonas improductivas en el entorno del P.K. 27+000 de la alternativa Este 2

Imagen 4. Entorno del arroyo del Caño al este del P.K. 27+000 de la alternativa Este 2

Imagen 3. Edificación con frutales en el entorno del P.K. 27+500 de la alternativa Este 2

Imágenes 2 y 1. Camino y terrenos improductivos en el entorno del P.K. 27+500 de la alternativa Este 2

Imágenes 8608 y 8613. Campos improductivos en el entorno del P.K 8+000 de la alternativa Este 2

Imagen 8617. Camino asfaltado en el entorno del P.K. 9+000 de la alternativa Este 2

Imagen 8623. Carretera M-106 en el entorno del P.K.

Imagen 8643. Vegetación de ribera en el río jarama en el entorno del P.K. 9+000 de la alternativa Este-1

Imagen 8633. Lagunas en el entorno del P.K. 1+000 de la alternativa Este 2

Imagen 8557. Entorno del P.K. 13+500 de la alternativa Este 2

Imagen 8735. Río jarama en el entorno del P.K. 16+750 de la alternativa Este 2

Imagen 8706. Vía pecuaria Portillo de Lengo y terrenos de cultivo en el entorno del P.K. 20+500 de la alternativa Este 2

Imagen 8744. Entorno del P.K. 20+000 de la alternativa Este 1-1