

## **APÉNDICE 04. DATOS DE ACCIDENTALIDAD DEL TRAMO**



N-260 BALUPOR - FISCAL 1998-2017

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
200254050598	1998-05-05	HU-02	N-260	Sin definir	459+900	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	5	0	Velocidad Inadecuada	1.1 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontal
200969141198	1998-11-14	HU-02	N-260	Sin definir	460+900	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Infracción a norma de circulación	5.2.4 - Salida de la Vía - Sin colisión - Otra
201105230999	1999-09-23	HU-02	N-260	Sin definir	457+700	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	
200249030300	2000-03-03	HU-02	N-260	Sin definir	459+200	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
200254040300	2000-03-04	HU-02	N-260	Sin definir	461+500	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
200383070400	2000-04-07	HU-02	N-260	Sin definir	449+300	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
200616060600	2000-06-06	HU-02	N-260	Sin definir	452+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	0	0	Infracción a norma de circulación	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
200891150800	2000-08-15	HU-02	N-260	Sin definir	459+800	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
201028230900	2000-09-23	HU-02	N-260	Sin definir	456+900	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
200315200301	2001-03-20	HU-02	N-260	Sin definir	450+600	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Infracción a norma de circulación	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
200677040701	2001-07-04	HU-02	N-260	Sin definir	457+100	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Velocidad Inadecuada	5.2.2 - Salida de la Vía - Sin colisión - Con vuelco

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
200439220402	2002-04-22	HU-02	N-260	Sin definir	454+500	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Estado o condición de la vía	5.2.4 - Salida de la Vía - Sin colisión - Otra
200780170702	2002-07-17	HU-02	N-260	Sin definir	460+400	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Infracción a norma de circulación	5.2.4 - Salida de la Vía - Sin colisión - Otra
201419291102	2002-11-29	HU-02	N-260	Sin definir	450+200	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Infracción a norma de circulación	1.1 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontal
200426230303	2003-03-23	HU-02	N-260	Sin definir	456+300	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	1	0	Distracción	5.2.2 - Salida de la Vía - Sin colisión - Con vuelco
200822160604	2004-06-16	HU-02	N-260	Sin definir	455+300	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Infracción a norma de circulación	5.2.4 - Salida de la Vía - Sin colisión - Otra
200261170205	2005-02-17	HU-02	N-260	Sin definir	456+900	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0	Otro factor	
200225140705	2005-07-14	HU-02	N-260	Sin definir	452+700	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0		1.1 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontal
200607180905	2005-09-18	HU-02	N-260	Sin definir	455+800	Tronco	Ascendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0		
200769161005	2005-10-16	HU-02	N-260	Sin definir	458+400	Tronco	Descendente	Sin definir	Sin definir	Sin definir	0	0	0	0		
2006220001188	2006-08-04	HU-02	N-260	Sin definir	455+300	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	3	Sin opinión definida	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2006220001428	2006-09-21	HU-02	N-260	Sin definir	461+500	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación suficiente	Buen tiempo	0	0	0	2	Sin opinión definida	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2006220001467	2006-09-24	HU-02	N-260	Sin definir	462+300	Tronco	Ascendente	Mojada	NOC HE: Sin iluminación	Lloviznando	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2006220001560	2006-10-11	HU-02	N-260	Sin definir	458+200	Tronco	Ascendente	Mojada	NOC HE: Iluminación insuficiente	Lloviznando	0	0	0	3	Meteorología adversa	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2006220001812	2006-11-19	HU-02	N-260	Sin definir	451+200	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	0	0	Velocidad Inadecuada	5.1.2 - Salida de la Vía - Con colisión - Choque con muro o edificio

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2007220000137	2007-01-19	HU-02	N-260	Sin definir	452+900	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2007220000315	2007-02-17	HU-02	N-260	Sin definir	460+500	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	0	0	Velocidad Inadecuada	5.1.2 - Salida de la Vía - Con colisión - Choque con muro o edificio
2007220000516	2007-04-01	HU-02	N-260	Sin definir	456+500	Tronco	Ambos	Mojada	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	4	Infracción a norma de circulación	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
2007220000675	2007-04-27	HU-02	N-260	Sin definir	450+500	Tronco	Descendente	Mojada	NOC HE: Iluminación insuficiente	Lluvia fuerte	0	0	0	2	Estado o condición de la vía	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
2007220000810	2007-05-25	HU-02	N-260	Sin definir	456+400	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Velocidad Inadecuada	5.2.3 - Salida de la Vía - Sin colisión - En llano

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2007220001648	2007-10-26	HU-02	N-260	Sin definir	456+000	Tronco	Ascendente	Gravilla suelta	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Estado o condición de la vía	5.1.3 - Salida de la Vía - Con colisión - Choque con cuneta o bordillo
2008220000538	2008-04-23	HU-02	N-260	Sin definir	450+800	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	1	0	Avería mecánica	
2008220000557	2008-04-30	HU-02	N-260	Sin definir	460+500	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	1	1	Infracción a norma de circulación	1.1 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontal
2008220001071	2008-08-15	HU-02	N-260	Sin definir	455+500	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2008220001383	2008-10-08	HU-02	N-260	Sin definir	455+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación suficiente	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2009220000247	2009-02-08	HU-02	N-260	Sin definir	458+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2009220000566	2009-04-07	HU-02	N-260	Sin definir	451+300	Tronco	Ambos	Mojada	Pleno día	Otro	0	0	0	2	Infracción a norma de circulación	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
2009220000666	2009-04-30	HU-02	N-260	Sin definir	460+500	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2009220001073	2009-08-02	HU-02	N-260	Sin definir	460+500	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	4	Distracción	5.1.4 - Salida de la Vía - Con colisión - Otro tipo de choque
2009220001658	2009-12-02	HU-02	N-260	Sin definir	456+100	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Otro factor	5.2.2 - Salida de la Vía - Sin colisión - Con vuelco
2009220001810	2009-12-23	HU-02	N-260	Sin definir	452+200	Tronco	Descendente	Mojada	Pleno día	Lloviznando	0	0	0	1	Meteorología adversa	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
2010220000010	2009-12-28	HU-02	N-260	Sin definir	460+200	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Lloviznando	0	0	0	2	Meteorología adversa	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
2010220000500	2010-03-24	HU-02	N-260	Sin definir	460+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2010220000601	2010-04-13	HU-02	N-260	Sin definir	459+600	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2010220000725	2010-05-16	HU-02	N-260	Sin definir	460+700	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Distracción	5.2.1 - Salida de la Vía - Sin colisión - Con despeñamiento
2010220001081	2010-08-05	HU-02	N-260	Sin definir	451+800	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	2	Distracción	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
2010220001118	2010-08-15	HU-02	N-260	Sin definir	450+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Distracción	5.1.4 - Salida de la Vía - Con colisión - Otro tipo de choque
2010220001122	2010-08-16	HU-02	N-260	Sin definir	454+800	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	4	Distracción	5.1.4 - Salida de la Vía - Con colisión - Otro tipo de choque
2010220001229	2010-09-04	HU-02	N-260	Sin definir	458+200	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2010220001562	2010-11-12	HU-02	N-260	Sin definir	461+700	Tronco	Ascendente	Umbria	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2010220001670	2010-12-06	HU-02	N-260	Sin definir	461+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Niebla ligera	0	0	0	4	Sin opinión definida	2.2 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Valla de defensa
2011220000048	2011-01-09	HU-02	N-260	Sin definir	450+800	Tronco	Ambos	Mojada	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Estado o condición de la vía	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
2011220000274	2011-02-13	HU-02	N-260	Sin definir	452+300	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2011220000591	2011-05-06	HU-02	N-260	Sin definir	459+100	Tronco	Ascendente	Umbria	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE	Factor concurrente	Tipología
2011220000795	2011-07-06	HU-02	N-260	Sin definir	451+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	4	Avería mecánica	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
2011220000997	2011-08-09	HU-02	N-260	Sin definir	457+600	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	2	Sin opinión definida	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
2011220001069	2011-09-08	HU-02	N-260	Sin definir	451+900	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	4	Infracción a norma de circulación	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
2012220000091	2012-01-18	HU-02	N-260	Sin definir	452+900	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220000245	2012-02-13	HU-02	N-260	Sin definir	461+500	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220000355	2012-03-13	HU-02	N-260	Sin definir	461+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE	Factor concurrente	Tipología
2012220000757	2012-06-26	HU-02	N-260	Sin definir	450+500	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	2	Distracción	5.2.4 - Salida de la Vía - Sin colisión - Otra
2012220000764	2012-07-07	HU-02	N-260	Sin definir	461+900	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	3	Alcohol o Drogas	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
2012220000838	2012-07-25	HU-02	N-260	Sin definir	458+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220000881	2012-08-03	HU-02	N-260	Sin definir	459+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	5	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220000839	2012-08-03	HU-02	N-260	Sin definir	455+500	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Sin opinión definida	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220000957	2012-08-14	HU-02	N-260	Sin definir	454+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2012220001112	2012-09-10	HU-02	N-260	Sin definir	450+200	Tronco	Ascendente	Otro tipo	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Estado o condición de la vía	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
2012220001208	2012-10-08	HU-02	N-260	Sin definir	457+800	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2012220001495	2012-12-06	HU-02	N-260	Sin definir	449+800	Tronco	Ascendente	Umbría	NOC HE: Iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	3	Otro factor	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
2013220000619	2013-05-14	HU-02	N-260	Sin definir	455+300	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	2	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2013220000682	2013-06-04	HU-02	N-260	Sin definir	453+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	1	Otro factor	4 - Vuelco en Calzada
2013220000757	2013-06-24	HU-02	N-260	Sin definir	459+100	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE	Factor concurrente	Tipología
2013220000813	2013-07-06	HU-02	N-260	Sin definir	462+800	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2013220001025	2013-08-19	HU-02	N-260	Sin definir	461+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	2	Estado o condición de la señalización	5.1.3 - Salida de la Vía - Con colisión - Choque con cuneta o bordillo
2013220001046	2013-08-21	HU-02	N-260	Sin definir	459+100	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2013220001085	2013-08-29	HU-02	N-260	Sin definir	458+700	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	1	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2013220001266	2013-10-06	HU-02	N-260	Sin definir	457+300	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos

**Accidentes - filtros activos**



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2013220001355	2013-10-09	HU-02	N-260	Sin definir	453+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Iluminación insuficiente	Buen tiempo	0	0	0	2	Irrupción de animal	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2013220001394	2013-11-03	HU-02	N-260	Sin definir	463+000	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	1	2	Sin opinión definida	3.3 - Atropello - Peatón aislado o en grupo
201422109000002	2014-04-11	HU-02	N-260	Sin definir	457+000	Tronco	Ascendente	Mojada	Pleno día	Otro	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
201422109000003	2014-04-23	HU-02	N-260	Sin definir	462+700	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
201422069000001	2014-05-01	HU-02	N-260	Sin definir	462+300	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	0	0	Avería mecánica	4 - Vuelco en Calzada
201422109000008	2014-07-25	HU-02	N-260	Sin definir	454+500	Tronco	Ambos	Mojada	Pleno día	Lloviznando	0	0	0	0	Avería mecánica	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
2014221090000013	2014-09-03	HU-02	N-260	Sin definir	460+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material

Páginas: 13 - 17

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE	Factor concurrente	Tipología
20142210900001 2	2014-09-03	HU-02	N-260	Sin definir	458+200	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Crepúsculo	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
20152210900000 1	2014-12-31	HU-02	N-260	Sin definir	451+900	Tronco	Ambos	Mojada	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
20152206600000 2	2015-02-22	HU-02	N-260	Única	450+500	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Otro	0	0	0	0	Avería mecánica	6 - Otro Tipo de Accidente
20152210900000 2	2015-03-12	HU-02	N-260	Única	455+700	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
20152210900000 4	2015-05-24	HU-02	N-260	Única	458+300	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	1	0	Avería mecánica	5.1.4 - Salida de la Vía - Con colisión - Otro tipo de choque
20152210900000 5	2015-07-08	HU-02	N-260	Única	455+700	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Crepúsculo	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
20152210900000 8	2015-08-01	HU-02	N-260	Única	452+800	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
201522109000010	2015-08-21	HU-02	N-260	Única	457+300	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Otro	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
201522109000011	2015-09-14	HU-02	N-260	Única	451+800	Tronco	Ambos	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	1	0	2	Avería mecánica	1.2 - Colisión de Vehículo en Marcha - Frontolateral
201522109000014	2015-09-23	HU-02	N-260	Única	459+900	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
201522109000013	2015-09-27	HU-02	N-260	Única	458+000	Tronco	Descendente	Mojada	NOC HE: Sin iluminación	Otro	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
201522109000016	2015-12-03	HU-02	N-260	Única	455+600	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos

Accidentes - filtros activos



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
2016221090000018	2016-06-13	HU-02	N-260	Única	455+800	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Otro factor	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2016221090000012	2016-07-27	HU-02	N-260	Única	462+700	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2016221090000013	2016-08-19	HU-02	N-260	Única	455+600	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2016221090000014	2016-08-28	HU-02	N-260	Única	454+800	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	1	0	Avería mecánica	5.2.2 - Salida de la Vía - Sin colisión - Con vuelco
2016221090000015	2016-09-15	HU-02	N-260	Única	456+200	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	3.6 - Atropello - Animales sueltos

**Accidentes - filtros activos**



#Ref.	Fecha	Sector	Carretera	Plataforma	PK	Denominación de vía del tramo	Sentido	Superficie	Luminosidad	Factores atmosféricos	V.M.	H.G.	H.L.	ILE.	Factor concurrente	Tipología
7	2016-10-20	HU-02	N-260	Única	458+300	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	3.6 - Atropello - Animales sueltos
6	2016-10-20	HU-02	N-260	Única	454+000	Tronco	Descendente	Seca y Limpia	NOC HE: Sin iluminación	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	2.4 - Colisión de Vehículo con Obstáculo en la Calzada - Otro objeto o material
8	2016-11-05	HU-02	N-260	Única	462+000	Tronco	Descendente	Mojada	Crepúsculo	Lloviznando	0	0	0	0	Avería mecánica	3.6 - Atropello - Animales sueltos
2	2016-12-15	HU-02	N-260	Única	457+400	Tronco	Ascendente	Seca y Limpia	Pleno día	Buen tiempo	0	0	0	0	Avería mecánica	1.3 - Colisión de Vehículo en Marcha - Lateral
<b>105 Accidentes</b>									<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>108</b>				

